

# NTF generalforsamling 2023

## Orientering fra teknisk utvalg

# Fornyet TG 20079

## SINTEF Teknisk Godkjenning TG 20079

SINTEF bekrefter at

### Spikerplateforbindelser med brannmotstand

er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon i henhold til forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK) og forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK), for de egenskaper, bruksområder og betingelser for bruk som er angitt i dette dokumentet.



Utstedt første gang: 17.10.2011  
Revidert: 01.11.2022  
Korrigert:  
Gyldig til: 01.10.2027  
Forutsatt publisert på  
[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)



#### 1. Innehaver av godkjenningen

Norske Takstolprodusenteres Forening (NTF)  
Postboks 7186 Majorstua  
0307 Oslo  
[www.takstol.com](http://www.takstol.com)

#### 2. Produktbeskrivelse

Godkjenningen omfatter spikerplateforbindelser for både enkle og sammensatte takstolløsninger der forbindelsen skal ha en dokumentert brannmotstand. Prinsipiell oppbygning av spikerplateforbindelsene er vist i figur 1. Produksjon av takstolene er prosjektbasert.

Godkjenningen omfatter prefabrikkerte takstoler i henhold til EN 14250, med spikerplatene i henhold til EN 14545.

De ulike konstruksjonselementene i takstolen festes sammen med spikerplatene i fabrikk. Spikerplatene er 1-1,5 mm tykke og av høyfast stål. Tennene blir stanset ut etter et bestemt mønster som er mer eller mindre unikt for hver platetype. Tennene presses inn i trevirket av hydrauliske presser eller rullepresser. Spikerplatene leveres i ulike lengder og bredder.

Spikerplatene er varmgalvanisert før tennene stanses ut for å oppnå tilstrekkelig korrosjonsbeskyttelse.




Fig. 1  
Sammensatt takstolløsning med spikerplateforbindelser. Spikerplatene mellom hvert sjikt av staver og gurter.

#### 4. Egenskaper




Spikerplateforbindelser med brannbeskyttelse, som beskrevet i denne godkjenningen, utføres på vanlig måte. Brannbeskyttelse oppnås ved å sette sammen flere takstoler (se figur 1 og 2), og ved utenpåliggende beskyttelse av spikerplatene med kryssfinérplate (se figur 5). Ytterligere brannmotstandstid kan oppnås for spikerplatene i sammensatte takstoler ved bruk av fugemaske som vist i figur 3 og 4.

**Tabell 1**  
**Materialspesifikasjoner for spikerplateforbindelser med  
brannmotstand**

| Material/komponent             | Spesifikasjon  |
|--------------------------------|--|
| Trevirke                       | Konstruksjonstrevirke i henhold til NS-EN 14081-1 og med tilleggskrav i henhold til EN 14250.  |
| Spikerplater                   | Spikerplater i henhold til EN 14545 av varmforsinket stål i henhold til NS-EN 10346 og korrosjonsbeskyttelse ved varmgalvanisering med beleggtykkelse 275 g/m <sup>2</sup> i henhold til EN 10346. Type og dimensjoner for bruk i takstoler i henhold til spesifikke statiske beregninger. |
| <b>Brannhemmende fugemasse</b> | Minimum 6 mm tykk streng av Promaseal A i henhold til ETA-14/0108.   |
| Kryssfinér                     | Moelven Vänerply P30 konstruksjons-kryssfinér, minimum 14 mm, i henhold til SINTEF TG 2001.  |

Firesafe har denne


# Tester av takstoler påført brannmaling



## Tester med brannmaling




# Tester med brannmaling




Figur 1 Visuell fremstilling av termoelementplasseringer. Bjelkene er navngitt fra A-F og posisjonen i aksjell retning er angitt av tallene 1-3. Teglsteinen er illustrert i figuren av de små kvadratene mellom takstoler og Lecaplank, beskrevet som «klosser av ubrennbart materiale».




## Tester med brannmaling




## Tester med brannmaling



## Tester med brannmaling




Figur 2 Temperaturmålinger på prøvestykket posisjonert i undergurten.



Figur 3 Temperaturmålinger på prøvestykket posisjonert i overgurten.


## Tester med brannmaling



Figur 5 Nedbøyingsmåling av prøvestykket med kriterier for nedbøyning.

## Tester med brannmaling

Test 1 (3-doble gitterbjelker)



Figur 11 Festepunkter for 3-doble takstoler. Figur tilsendt fra oppdragsgiver.

## 2.1 Sammenfatning av prøvingsresultater


Tabell 1 Sammendrag av prøvingsresultater vurdert i henhold til kriterier gitt i EN 1363-1.

|  |   |
|--|---|
| Varighet av prøving: 60 minutter.<br>Branneksposering var mot undersiden av prøvestykket.<br>For beregning av kriterier iht. EN 1363-1 har $L=4300$ mm og $d=400$ mm blitt brukt.  | Tid i hele minutter uten kriteriebrudd: |
| <b>Bæreevne [R]:</b>   | <b>60 minutter</b>                      |
| Påført last totalt 29,5 kN. Se detaljer i kapittel 4.<br>Brudd på bæreevne anses å ha oppstått når:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- nedbøyning <math>\geq 1.5 \times D_{limit} = 173,3</math> mm<br/><b>eller</b></li> </ul> | 60 minutter                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- nedbøyning <math>&gt; D_{limit} = 115,6</math> mm<br/><b>og</b></li> <li>- nedbøyningshastighet <math>&gt; (\frac{dD}{dt})_{limit} = 5,1</math> mm/min</li> </ul>                               | 60 minutter<br>57 minutter              |

## Tester med brannmaling




## Tester med brannmaling



Figur 2 Temperaturmålinger på prøvestykket posisjonert i undergurten.

## Tester med brannmaling



Figur 3 Temperurmålinger på prøvestykket posisjonert i overgurten. Merk at TC-E3 sluttet å fungere etter 17 minutter.

## Tester med brannmaling

Test 2

Skruer

Her blir avstand fra kant 47,5 mm

Max. 200 mm

Virkestykke 45 mm

95

70

95

70

Skruer  
Her blir avstand fra kant 35 mm

Max. 200 mm




## 2.1 Sammenfatning av prøvingsresultater

Tabell 1 Sammendrag av prøvingsresultater vurdert i henhold til kriterier gitt i EN 1363-1.

|   |   |
|---|---|
| Varighet av prøving: 19 minutter.<br>Branneksponering var mot undersiden av prøvestykket.<br>For beregning av kriterier iht. EN 1363-1 har $L=4300$ mm og $d=400$ mm blitt brukt.   | Tid i hele minutter uten kriteriebrudd: |
| <b>Bæreevne [R]:</b><br><br>Påført last totalt 29,5 kN. Se detaljer i kapittel 4.<br>Brudd på bæreevne anses å ha oppstått når:<br>- nedbøyning $\geq 1.5 \times D_{limit} = 173,3$ mm<br>eller<br>- nedbøyning $> D_{limit} = 115,6$ mm<br>og<br>- nedbøyningshastighet $> (\frac{dD}{dt})_{limit} = 5,1$ mm/min | 18 minutter                             |
|   | 18 minutter                             |
|   | 18 minutter                             |
|   | 15 minutter                             |

## NTF - Branntester av spikerplater med forskjellig malingstykke AS - 090123



### Test:

Hele prøvestykket påføres brannmaling i forskjellige tykkeler


Det foreslås 5 prøvestykker for hver malingstykke – totalt 20 prøvestykker.

1. Malingstykke 1000 my på trevirket – 2000 my på spikerplatene (Referanse, som forrige test)
2. Malingstykke 1500 my på trevirket – 3000 my på spikerplatene
3. Malingstykke 2000 my på trevirket – 3000 my på spikerplatene
4. Malingstykke 3000 my på trevirket – 3000 my på spikerplatene

Da har vi følgende forslag:

Vi produserer 4 slike. Alle med ulik malingstykkelese – den ene som før testet for å ha en referanse.

Hvor store kan disse elementene være for å få de inn i en miniovn?





**Byggdetaljer 523.251**

Publisert i nnn 2023

ISSN 2387-6328

## **Bindingsverk av tre. Dimensjonering og utførelse**

### **Innhold**

Denne anvisningen omhandler dimensjonering og utførelse av yttervegger med bindingsverk av tre for bygninger med stenderlengde mindre eller lik 2,7 m.

Dimensjoneringen gjelder for bygninger i pålitelighetsklasse 1 med inntil tre etasjer og bygningsbredde maks 12 m.

Anvisningen viser konstruksjonsdetaljer for bindingsverket og tabeller for husbredder og dimensjonering av bjelker over vindus- og døråpninger (overdekning).

## Byggdetaljer på høring

Hei,

Jeg har sett raskt gjennom dette uten å foreta noe dimensjoneringskontroll. Jeg så ikke i farten noe spesielt jeg reagerte på.

Jeg regner med at de har kontrollert seg selv med hensyn til dimensjoneringen så har ikke sett noe på den.

Det er litt overraskende at de benytter Eurokode i stedet for Rapport 86, men det er vel ikke så store forskjellen når det er opplegg på enden av virket.


Med rapport 86 så er det underteksten på  $k^*_{c90}$ -faktoren som ødelegger kapasiteten etter denne måten å dimensjonere svilltrykket på.

Tabell 3. Faktor  $k^*_{c90}$ .

| Konfigurasjon<br>(Fig. 1 og 2) | $k^*_{c90}$<br>for $l_1 < 150$<br>mm | $k^*_{c90}$ for $l_1 > 150$ mm |                              |
|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
|                                |                                      | $a \geq 100$ mm                | $a < 100$ mm                 |
| $l \geq 150$ mm                | 1,0                                  | 1,0                            | 1,0                          |
| $150 > l \geq 15$ mm           | 1,0                                  | $1 + \frac{150-l}{170}$        | $1 + \frac{a(150-l)}{17000}$ |
| $15 \text{ mm} > l$            | 1,0                                  | 1,8                            | $1 + \frac{a}{125}$          |

For en lastsjusjon som vist i Figur 1b og 2, hvor  $a < h$ , skal verdiene i Tabell 3 halveres.

Figur 1a og 1b. Sviller.



Litt artig forresten at de har tegnet takstoler på en 3-etasjers bygning med tanke på at det da vil være noen utfordringer med hensyn til bygningsbrannklasse og tilsvarende brannkrav.

/Bjørn

# Tester av takstoler påført brannmaling

# Tester av takstoler påført brannmaling

| T2 - 6x  |          | AVSTIVNINGER ETTER TVERRSNITTSTABELL (KOLONNE AVSTIVN.) OG TAKSTOLSYSTEMETS STABILITET SKAL DIMENSJONERES SEPARAT.<br>☒ MARKERER AVSTIVNING<br>OBS! UTHAKK I VIRKET ER TATT |                              |       |          |            |           |           |       |   |  | GENERELLE ANVISNINGER  |  |
|--|----------|---|------------------------------|-------|----------|------------|-----------|-----------|-------|---|--|--|--|
| <p>Det forutsettes at 3-dobbel takstol er beskyttet med brannmaling på alle sider.</p> <p>Forkulling forutsettes redusert slik at de ytre takstolene beskytter den indre takstolen i 60 minutter.</p> <p>Virket på den gjenværende takstolen på midten forutsettes å ha forkulling fra overside og underside av virket med halvparten av <math>d(\text{char},n) = 0,8 \times 60 / 2 = 24 \text{ mm}</math>.</p> <p>Dette gir tverrsnitsreduksjonen som vi har på følgende konstruksjon som kontrolleres i ulykkesituasjon for brann.</p> |          |   |                              |       |          |            |           |           |       |   |  | <b>KONSTRUKSJONEN ER BEREGNET MED</b><br>DATAPROGRAM "MITEK PAMIR".<br>PBM AS - LISENS NR: 2981<br>DIM.NORM: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + NS-NA:2010<br>FULLSTENDIGE RESULTAT I HENHOLD TIL<br>BEREGNINGSSUTSKRIFT                           |  |
|  |          |   |                              |       |          |            |           |           |       |   |  | <b>GENERELLE OPPLYSNINGER</b><br>MATERIALBREDDDE (mm): 48<br>TAKSTOLVEKT (kg/stk): 20<br>LASTBREDDDE MAX (mm): 600<br>LASTFORDELINGSFAKTORE: 1<br>PÅLITELIGHETSKLASSE: RC1<br>KLIMAKLASSE: 1 = RF < 65%<br>AVSTIVNINGER SE TVERRSNITTSTABELL |  |
|  |          |   |                              |       |          |            |           |           |       |   |  | <b>BELASTNINGER (N/m<sup>2</sup>)</b><br>SNØLAST (Sk, 50 m.o.h.): 2883 N/m <sup>2</sup><br>VINDLAST (qp(z)): 1000 N/m <sup>2</sup><br>EGENLAST PÅ VEGG: 300<br>EGENLAST PÅ YTTERTAK: 1538  |  |
|  |          |   |                              |       |          |            |           |           |       |   |  | <small>© Tegningen er beskyttet etter til lov om opphavsrett og får ikke kopieres, distribueres eller benyttes uten opphavsmannens samtykke.</small>   |  |
| TVERRSNITT BREDDDE 48 mm   |          |   | FORBINDELSE - EKSKL. SKJØTER |       |          |            |           |           |       |   |  |  |  |
| KONSTR. DEL  | HØYDE mm | KVALITET  | AVSTIV. mm/stk               | NG. % | KNUTE NR | FORB. TYPE | BREDDE mm | LENGDE mm | NG. % | TOLERANSE FORBINDELSESPLASSERING: 10 mm |  |  |  |
| 1-4  | 98       | C30   | 600                          | 23    | 1        | GNT100S    | 103       | 159       | 34    | FORBINDELSE - SKJØTER                   |  |  |  |
| 5-9  | 98       | C30   | 4500                         | 24    | 2        | GNT100S    | 103       | 159       | 59    |   |  |  |  |
| 1-5  | 98       | C24   | Ingen                        | 9     | 3        | GNT100S    | 103       | 159       | 59    |   |  |  |  |
| 4-9  | 98       | C24   | Ingen                        | 9     | 4        | GNT100S    | 103       | 159       | 34    |   |  |  |  |
| 1-6  | 98       | C30   | Ingen                        | 13    | 5        | GNT100S    | 55        | 119       | 31    |   |  |  |  |
| 2-6  | 98       | C30   | Ingen                        | 14    | 6        | GNT100S    | 103       | 159       | 58    |   |  |  |  |
| 2-7  | 98       | C30   | Ingen                        | 4     | 7        | GNT100S    | 103       | 159       | 28    |   |  |  |  |
| 3-7  | 98       | C30   | Ingen                        | 4     | 8        | GNT100S    | 103       | 159       | 58    |   |  |  |  |
| 3-8  | 98       | C30   | Ingen                        | 14    | 9        | GNT100S    | 55        | 119       | 31    |   |  |  |  |
| 4-8  | 98       | C30   | Ingen                        | 13    |          |            |           |           |       |   |  |  |  |
|  |          |   |                              |       |          |            |           |           |       |   |  | <br>Plater-Beregninger-Maskiner AS<br>Øvre 13, 2322 Ridabu<br>Tlf 62541414 Fax 62541410  |  |
|  |          |   |                              |       |          |            |           |           |       |   |  | NTF<br>Test av spikerplatekonstruksjoner<br>med brannmaling  |  |
|  |          |   |                              |       |          |            |           |           |       |   |  | TEGNINGKONSTR. AV KONTR. ARBEIDSNR.<br>Bjørn Norum Brannmaling-teststasjon<br>Rldato. 10.01.2022   |  |
|  |          |   |                              |       |          |            |           |           |       |   |  | SKALA 1:25 Side 1/1<br>KODE TYPE POS TEGNINGNUMMER REV.<br>T2  |  |

## 83 Vegger i småhus

For bolighus av tre og liknende hustyper med maksimalt to fulle etasjer er det ikke vanlig å utføre spesielle beregninger av husets stabilitet ved horisontal vindbelastning. Erfaring viser at husene får tilstrekkelig vindavstivning dersom alle ytterveggene har minst ett lag platekledning, se [925] og [927]. Dette kan være utvendig vindsperre av plater eller innvendige kledningsplater. Det er da en forutsetning at man bruker plater som er så store at de dekker vegghøyden, og at alle fire platekanter skrus eller spikres med de skrue-/spikertyper og skrue-/spikeravstander som er anbefalt for de enkelte platetypene.

En grovere kontroll kan gjøres ved å fordele vindlasten jevnt på de veggpartiene uten åpninger som avstiver huset, og så sammenholde skjærkraften per meter vegg med kapasiteten til den aktuelle platekledningen, se fig. 83. Beregnet skjærkraft over skivebredden blir da:

$$v = \frac{Q}{n \cdot b} \quad (\text{N / mm})$$

hvor:

- Q er horisontallast (N)
- n er antall hele plater
- b er platebredde (mm)

Tabell 83 angir anbefalt dimensjonerende skjærkapasitet for enkelte platekledninger. Tabellen illustrerer også forskjellene i kledningenes stivhet.

I hus med særlig korte avstivende veggger bør vindavstivningen likevel kontrolleres nærmere. For toetasjes hus bør dette gjøres når lengden av tversgående veggger minus åpninger i første etasje er mindre enn ca. 2,5 ganger fasadebredden. Kontrollen kan gjøres ved å beregne veggene som innspente skiver slik det er vist i pkt. 33. En mer nøyaktig metode er angitt i [924].

Tabell 83

Anbefalt dimensjonerende skjærkapasitet samt tilhørende horisontal deformasjon for vurdering av bæreevnen til platekledde bindingsverksvegger ved vindlast<sup>1)</sup>

| Platetype<br>Skrue-/spikertype<br>Skrue-/spikeravstand kant/<br>midt                  | Dimensjonerende skjærkapasitet i veggplan,<br>$v_d$ , i brudd-<br>grensetilstand<br>N/mm | Ca. horisontal<br>deformasjon i<br>topp av vegg<br>ved last<br>2,5 kN/m<br>mm |
|---|--|---|
| 9 mm gipsplater utvendig<br>Skiferstift 2,5-35<br>100/250 mm                          | 3,0  | 10  |
| 13 mm gipsplater innvendig<br>Gipsplatestift 2,3-35<br>100/200 mm                     | 5,0  | 5   |
| 13 mm gipsplater innvendig<br>Gipsplateskruer 3,0-38<br>200/300 mm                    | 3,5  | 10  |
| 12 mm asfaltimpregnerte<br>porøse trefiberplater<br>Skiferstift 2, 8-45<br>100/300 mm | 5,0  | 10  |
| 12 mm asfaltimpregnerte<br>porøse trefiberplater<br>Skiferstift 2,8-45<br>150/200 mm  | 3,3  | 15  |
| 12 mm sponplater innvendig<br>Platestift 2,3-40<br>100/200 mm                         | 7,0  | 5   |
| 11 mm panelplater av trefiber<br>Platestift 2,3-40<br>100/200 mm                      | 7,0  | 5   |